


# ચહેરાના કવર બનાવવા માટે ખૂબ જ સરળ

(શરદી અને ખાંસીના ઉપયોગ માટે જ. આ વાયરસ પ્રૂફ નથી)

તમને જરૂર પડશે >>>




વધુ વિચારો અને પ્રેરણા માટે અમારો સંપર્ક કરો : <https://www.e-coexist.com/>

પગલું  
૧




મધ્યમ જાડાઈ 8.5 "X 9" ઇંચ ના સુતરાઉ કાપડના ૩ ટુકડા કાપો

પગલું  
૨



કાપડના ૨ ટુકડા કાપો (રિબન બનાવવા માટે) 30 "X 2" ઇંચ

પગલું  
૩




બતાવ્યા પ્રમાણે લંબાઈ અનુસાર એક સાથે ૩ સ્તરોને ૩ ટાંકાઓ વડે ટાંકો > ફેબ્રિકની હેમને ટોચની અને તળિયે અંદરની તરફ ફોલ્ડ કરો અને સરસ રીતે ટાંકો

પગલું  
૪




ટૂંકા બાજુઓ પણ ટાંકો. રિબન ટાંકાતા પહેલાં છૂટક ઘોરો દૂર કરવા માટે ટૂંકા બાજુઓને ટ્રિમ કરો

પગલું  
૫




ફેબ્રિકને બે વાર ફોલ્ડ કરો અને ટૂંકા બાજુઓ પર ફરીથી ટાંકા આપો

પગલું  
૬



બંને લાંબા બાજુ પર રિબન બે વખત ફોલ્ડ કરો અને તેને સરસ રીતે ટાંકો કરો

પગલું  
૭



ચિત્ર પર બતાવ્યા પ્રમાણે રિબનને ટાંકો

ECOEXIST  
enterprises

સલામત રહો > ઘરે જ રહો

પ્રશ્નો માટે અમને વોટ્સએપ કરો : ૯૮૫૦૦૮૪૩૩૮ | ૯૦૪૯૧૪૩૫૨૨  
દરેક વપરાશ પહેલાં ચહેરાના કવરને ધોઈ લો